

Manutenzione sicura Riepilogo dei fondamenti giuridici

Ordinanza/legge	Descrizione
LAINF, art. 82	Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori
OPI, art. 3	Misure e installazioni di protezione
OPI, art. 6	Informazione e istruzione dei lavoratori
OPI, art. 8	Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari
OPI, art. 11	Obblighi del lavoratore
OPI, art. 27	Accessibilità Le attrezzature di lavoro devono essere accessibili senza pericolo per l'esercizio normale, l'esercizio particolare (art. 43) e la manutenzione; altrimenti, devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza.
OPI, art. 28, cpv. 4	Dispositivi e misure di protezione Le attrezzature di lavoro munite di dispositivi di protezione possono essere utilizzate soltanto se tali dispositivi sono in posizione di sicurezza oppure se nell'esercizio particolare la sicurezza è garantita in altro modo.
OPI, art. 30, cpv. 1	Dispositivi di comando 1 Le attrezzature di lavoro e, se necessario, anche le loro unità funzionali devono essere munite di dispositivi che consentono di isolarle o disinserirle da ciascuna delle loro fonti di alimentazione di energia. L'eventuale energia residua pericolosa deve poter essere dissipata. I dispositivi devono poter essere assicurati contro un loro reinserimento qualora ne risulti un pericolo per i lavoratori.
OPI, art. 32, cpv. 1	Manutenzione delle attrezzature di lavoro 1 Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante. La manutenzione va eseguita tenendo conto dello scopo d'uso e del luogo d'utilizzazione. Essa deve essere documentata.
OPI, art. 33	Aerazione La composizione dell'aria nei posti di lavoro non deve pregiudicare la salute dei lavoratori. Se tale pericolo non può essere evitato, dev'essere assicurata nei posti di lavoro una ventilazione naturale o artificiale; se necessario, devono essere adottati altri provvedimenti tecnici.
OPI, art. 36, cpv. 13	Pericoli d'esplosione e d'incendio 1 Nelle aziende o nelle parti di aziende, in cui sussiste un pericolo d'esplosione o di incendio, devono essere adottati i provvedimenti necessari per proteggere i lavoratori. 3 Devono essere adottati provvedimenti adeguati per impedire che le fonti d'accensione possano inserirsi in zone esposte a un pericolo particolare d'esplosione o d'incendio e produrvi i loro effetti.